


Правила временного складирования и хранения оконных и дверных блоков из ПВХ со стеклопакетами

1. Если изделия складироваются для хранения в пачку, то их устанавливают так, чтобы исключалась возможность их самопроизвольного смещения относительно друг друга при хранении. Между изделиями прокладывают не повреждающий материал, исключая непосредственное соприкосновение изделий друг с другом (пробковые или эластичные полимерные прокладки).



1 – опора; 2 – резиновые или войлочные подкладки; 3 – прокладочный материал;
4 – изделия из стекла

Рисунок 1 – Схема размещения изделий из стекла при упаковке и хранении в наклонном положении

Пример – на рис 1.

2. Изделия хранят в закрытых, сухих и отапливаемых помещениях в распакованном виде (без непосредственного контакта с нагревательными приборами). Если при транспортировке изделия были герметично упакованы (например, в стрейч-пленку), то по окончании процедуры складирования или перед началом эксплуатации упаковку необходимо вскрыть или полностью удалить.

3. Температура при хранении изделий должна быть не менее +16 °С, относительная влажность воздуха - не более 70 %. При отрицательной температуре допускается только кратковременное нахождение изделий со стеклопакетами (например, во время транспортировки).

4. При хранении изделий следует принимать меры, обеспечивающие их защиту от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, прямого солнечного света, влаги и агрессивных веществ. Герметик стеклопакета не обладает стойкостью к постоянному воздействию влаги и солнечного света (ультрафиолета). Кроме того, чрезмерный нагрев изделий при хранении в пачке чреват саморазрушением стекол в стеклопакете и деформацией оконного переплета из ПВХ.

5. Допускается защита полиэтиленовой пленкой изделий, установленных в проем, только при следующих условиях: внутрь упаковки не проникают атмосферные осадки, поверхность изделия не перегревается под воздействием солнечного тепла, на поверхности не образуется конденсат.